

SÉCURITÉ

POMPES À CHALEUR MAL ENTRETENUES : 6 RISQUES MAJEURS

1- Développement de légionellose

De nombreux cas de légionellose ont été attribués à des climatisations mal entretenues. Cette bactérie prolifère facilement à l'intérieur des conduits. Il est donc nécessaire de vérifier régulièrement l'absence d'eau stagnante dans votre système.

2- Gêne olfactive

Lorsque vous remettez votre climatisation en route une odeur désagréable est caractéristique d'un manque d'hygiène du climatiseur. Ce facteur est favorable aux développements microbiens et bactériologiques.

3- Risque allergique

Le filtre à air est un simple grillage à mailles fines qui laisse passer la plupart des particules allergènes. Il convient donc de les vérifier régulièrement.

4- Nuisances sonores

Une climatisation encrassée fonctionne à plus faible rendement et fait plus de bruit.

5- Coût de fonctionnement plus élevé

La climatisation vétuste consommera plus d'électricité. Ce défaut peut augmenter votre facture de 10%.

6- Risque écologique

Les climatiseurs contiennent un fluide frigorigène qui est un gaz à effet de serre. Afin d'en limiter les émissions, un contrôle d'étanchéité périodique visant à réduire les fuites est également recommandé.



Station Technique Agréée
Attestation de capacité n°1575497



BUREAU
VERITAS

A VOTRE ECOUTE ET A VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 18H



Clément Loro
03 84 86 14 39

1 RUE DES ACACIAS
39140 BLETTERANS

contact@pacloro.fr

www.assistance-pompe-chaaleur.com



PROCÉDÉ DE
NETTOYAGE UNIQUE
ET INNOVANT
STATION
TECHNIQUE
AGRÉÉE

ENTRETIEN - DÉPANNAGE
RÉPARATION

POMPE À CHALEUR
CLIMATISATION

TOUTES MARQUES
PROS & PARTICULIERS



LE CONTRAT DE MAINTENANCE ASSISTANCE POMPE À CHALEUR LORO POUR L'ENTRETIEN ANNUEL DE VOTRE ÉQUIPEMENT.

Une fois par an, je vérifie la régulation de votre installation et le bon fonctionnement de votre pompe à chaleur.

Cette vérification comprend notamment :

- la performance de l'appareil ;
- l'étanchéité, les fuites éventuelles sur les circuits frigorifiques et le fonctionnement des sécurités.

Le contrat de maintenance apporte également une garantie de délais d'intervention rapide en cas de panne et une assistance téléphonique pour l'entretien que vous devez faire vous-même.

Par exemple : Vous assurer que l'air circule librement autour de l'unité extérieure (pas de feuilles d'arbres ni d'objets divers).

LE SAVIEZ VOUS...

Toute intervention sur votre clim ou PAC doit être réalisée, une fois par an,



(manipulation des fluides frigorigènes art-R543-76 liste disponible sur le site SYDEREP de l'Ademe)

Une climatisation régulièrement entretenue, c'est **8 à 12 %** d'énergie consommée en moins.



LE + LORO

Chaque année, je vous recontacte pour convenir d'un rendez-vous pour l'entretien annuel.
Pas de soucis supplémentaires pour vous !

LA RÉVISION ANNUELLE D'UNE POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIE GÉOTHERMIE COMPREND :

- Le nettoyage des unités extérieures (si présentes) et intérieures
- La vérification de l'évacuation des condensats (PAC* aérothermie)
- Le contrôle de la température des échangeurs
- La vérification de l'étanchéité du circuit frigorifique
- Le resserage des connexions électriques
- La vérification du vase d'expansion (PAC* aérothermie)
- Le nettoyage des filtres (si présents)
- La vérification et le réglage des organes de régulation
- **L'établissement du certificat d'étanchéité (obligatoire si plus de 2Kg de fluide frigorigène)**

LA RÉVISION ANNUELLE D'UNE POMPE À CHALEUR HYBRIDE COMPREND ÉGALEMENT :

- Le contrôle de combustion
- Le nettoyage du corps de chauffe et du brûleur
- Le remplacement du gicleur si nécessaire en Hybrid Fioul

* PAC : Pompe à Chaleur

> Tarifs au 01/01/2019

tarifs ne tenant pas compte d'éventuels changements de réglementation gouvernementaux

TYPE D'INSTALLATION	Prix TTC
CLIMATISATION RÉVERSIBLE	
1 console	120 €
Par console supplémentaire	30 €
A partir de 4 consoles	Sur devis

POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIE GÉOTHERMIE	
Lons-le-Saunier jusqu'à 20 km	170 €
Au delà de 20 km de Lons-le-Saunier	220 €

POMPE À CHALEUR HYBRIDE	
Lons-le-Saunier jusqu'à 20 km	250 €
Au delà de 20 km de Lons-le-Saunier	280 €

BALLON THERMODYNAMIQUE	
Seul	90 €
En complément d'une autre machine	50 €

TARIFS DÉPANNAGE	Prix TTC
1 heure de main d'œuvre	54 €
Prise en charge Lons-le-Saunier jusqu'à 20 km	42 €
Au delà de 20 km de Lons-le-Saunier	+1.40 €/ km

